



GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Machine à barbe à papa

À remettre au client avec le coffret de location



1. SÉCURITÉ AVANT TOUT

- Toujours installer la machine sur une surface plane, stable et sèche.
- Bien fixer le bol en acier inoxydable avec les quatre pinces latérales avant l'utilisation.
- Si un dôme de protection est fourni, le fixer solidement sur le dessus du bol.
- Brancher la machine dans une prise de courant mise à la terre.
- Garder les cheveux longs, vêtements amples et mains loin de la tête tournante.
- Ne jamais remplir la tête tournante à plus de 90 %.
- Si la machine vibre excessivement, arrêter et vérifier qu'elle est bien à niveau.

2. DÉMARRAGE ET PRÉCHAUFFAGE EN 5 ÉTAPES

1. Placer la machine sur une surface plane et stable.
2. Fixer le bol en acier inoxydable à l'aide des quatre pinces latérales.
3. Installer le dôme de protection en plexiglass, si fourni.
4. Brancher la machine dans une prise mise à la terre.
5. Activer les interrupteurs **POWER** et **HEAT**, puis laisser préchauffer la machine à vide pendant 3 à 5 minutes. Vérifier qu'elle tourne sans vibration excessive.

3. FABRICATION DE LA BARBE À PAPA

- Une fois la machine chaude, verser une dose de sucre dans le centre de la tête tournante à l'aide de la cuillère fournie.
- Utiliser du sucre à barbe à papa ou du sucre granulé classique.
- Après 30 à 60 secondes, des filaments de sucre apparaîtront.
- Tourner un bâton en carton ou en bois entre les doigts en faisant des mouvements circulaires à l'intérieur du bol pour recueillir les filaments.
- Une fois la barbe à papa formée, tenir le bâton à l'horizontale au-dessus du bol pour finaliser la forme.

À RETENIR

Pour un meilleur résultat, laisser la machine bien préchauffer avant d'ajouter le sucre.
Ne jamais surremplir la tête tournante.



GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Machine à barbe à papa

Rappels d'utilisation et nettoyage à remettre au client



4. APRÈS UTILISATION ET NETTOYAGE

- Pour arrêter la production, laisser le sucre s'épuiser complètement dans la tête tournante.
- Éteindre ensuite les interrupteurs POWER et HEAT.
- Laisser la machine refroidir complètement avant le nettoyage.
- Une fois la tête refroidie, la nettoyer avec un chiffon humide.
- Laver le bol en acier inoxydable à l'eau chaude savonneuse.
- Essuyer la base de la machine et garder les composants bien secs avant le rangement.

5. CONSEILS IMPORTANTS

- Ne jamais remplir la tête tournante à plus de 90 %.
- Après environ 1 heure d'utilisation continue, laisser refroidir la machine pendant 10 à 15 minutes.
- Si la machine vibre ou tourne de façon irrégulière, arrêter et vérifier qu'elle est bien à niveau.
- Ne jamais toucher la tête tournante lorsqu'elle est en mouvement.
- Garder les cheveux longs et les vêtements amples loin de la tête tournante.

6. RAPPEL IMPORTANT

Toujours laisser la machine refroidir avant tout nettoyage. Ne pas manipuler la tête tournante lorsqu'elle tourne à très haute vitesse.

7. BONNES PRATIQUES

- Utiliser une seule dose de sucre à la fois et attendre la formation complète avant d'ajouter une nouvelle dose.
- Pour une barbe à papa plus uniforme, tourner le bâton doucement avec des mouvements circulaires réguliers.

8. LISTE DE VÉRIFICATION DE RETOUR

Avant de retourner le coffret de location, vérifier :

- Machine éteinte, refroidie et débranchée.
- Tête tournante nettoyée.
- Bol lavé et essuyé.
- Dôme de protection remis, si fourni.
- Cuillère à sucre et accessoires remis avec l'équipement.